Zápis č. 3/2026
z jednání kontrolního výboru zastupitelstva obce Vikýřovice
konaného dne 17.06.2026

Přítomni: Petr Horníček, Bc. Tomáš Kabourek, Ing. Petr Božovský

Program:

kontrola práce v obci – sečení zeleně, vzhled obce

Cílem prohlídky ploch veřejné zeleně i dalších pozemků, které jsou ve vlastnictví Obce Vikýřovice, bylo zjistit, zda je o ně pečováno odpovídajících způsobem.

Začátek trasy, který byl pro ten účel zvolen Obecní úřad v 17,15 hod. a byl absolvován členy KV na bicyklech. Od OÚ cesta dále pokračovala k nově vybudovanému vakuovému splavu v rámci PPO. Na pozemcích p.č. 1412, 1895/152 při okraji řeky Desné se nacházely 2 souše, které můžou ohrozit bezpečnost lidí, kteří se tam prochází, nebo můžou spadnout do koryta řeky Desné (KV doporučuje vyvolat jednání s PM). Dále pokračoval po hrázi až k mostu „U Vondráčků".

Od mostu cesta vedle ulicemi: „U hájenky – Rybářská až ke křižovatce s ulicí Vodácká" – během jízdy nebyly zaznamenány nedostatky. Dále KV pokračoval ulicí Vodáckou. Dále se KV byl podívat na dětském hřišti na ul. Luční, zde byla tráva posečena. Poté KV shlédl odpočinkovou plochu za tímto hřištěm. Tady KV neshledal žádné nedostatky.

Poté KV pokračoval dál ulicí Rybářskou a po ní na ulici Petrovská, kterou pokračoval zpět do Vikýřovic, kde zaznamenal mírné nerovnosti na chodníku podél ulice „Petrovská". KV odbočil na polní cestu směrem k trati („Naproti cesty Polní"), kde je přes cestu železná srážka, která je dle názoru KV špatně provedena a neplní účel, protože je zanesena. Jinak nebyly zaznamenány v průběhu cesty výrazné nedostatky. KV se podíval u kontejneru na „BIOODPAD při ulici Petrovská", zde nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Z ulice Petrovské odbočil KV na ulici U Pošty, pokračoval po ulici Vřesová a dále přesunul se k DPS a ulicí U Pošty se vrátil na ulici Petrovskou. U DPS byly zaznamenány praskliny ve zdivu, na které KV upozorňoval v minulých létech.

Z ulice Petrovské odbočil KV na ulici Školní – Potoční – Zámecká – Petrovská - Šumperská.
Na ulici „Petrovské" Za potravinami směrem na Trámky je část krajnice ve špatném stavu a ujíždí do příkopu. KV doporučuje, aby OÚ kontaktoval SsOk, aby zda-li by se s tímto něco nedalo udělat.

Z ulice Šumperská odbočil KV na ulici K Desné – Zahradní, podíval se na probíhající PPO a jel na ulici Sadovou. Tady KV nezaznamenal žádné nedostatky.

Cesta dále vedla ulicí: Šumperská a KV se zastavil u Račího potoka, který nebyl vysekán na obě strany. Dále se KV zabýval napojením mostu na přilehlý chodník. S tímto napojením by bylo vhodné něco udělat a dát do pořádku.

Dále cesta pokračovala ulicemi Šumperská – Hraběšická a byly zhodnoceny probíhající práce na křižovatce u Jirsáka. KV zjistil, že bylo zasaženo do nově vybudovaného chodníku při ul. Hraběšická a k Lužím.

Dále od Jirsáka pokračoval ke staveništi „U splavu" a podél řeky Desné k jezu Vikýřovice a vrátil se na ulici Šumperskou.

KV konstatuje, že plochy podél místních komunikací byly vzhledem k počtu a technickému vybavení pracovní čety ošetřeny přiměřeným způsobem, bylo vidět, že jsou pravidelně sečeny.

Ve Vikýřovicích 18.06. 2026

Zapsal: Ing. Per Božovský